

LIMPA LATÃO

DESOXIDA E LIMPA SUPERFÍCIES DE LATÃO, BRONZE E COBRE

Descrição

LIMPA LATÃO é um composição de substâncias desoxidantes, de ação rápida, recomendado para a desodoxidação e limpeza de latão, bronze, cobre e outros metais amarelos.

Finalidade

LIMPA LATÃO é indicado para desodoxidação e limpeza de barramentos de cobre, objetos de arte em metal amarelo, conexões, válvulas, lustres, esculturas, antiguidades, troféus, objetos decorativos, etc. Também pode ser usado no preparo de superfícies para cromação, niquelação ou oxidação preta com **OXI BLACK** da Tapmatic. Limpa também zinabre.

Características

LIMPA LATÃO torna as superfícies perfeitamente desodoxidadas e limpas, em poucos segundos, sendo desnecessário o uso de abrasivos. Contatos elétricos – desodoxidar com **LIMPADOR DE CONTATOS ELÉTRICOS TAPMATIC**. Por agir na temperatura ambiente sem exigir instalações especiais, traz como vantagem um custo bastante reduzido com altíssimo rendimento, permanecendo utilizável e eficiente até a última gota.

Propriedades

Aspecto	Líquido transparente alaranjado.
Odor	Leve
Densidade a 25 °C	1,00 – 1,08 g/cm ³
Solubilidade em água	Completa
pH	Menor que 1

Instruções de uso

- NÃO DILUIR.
- Colocar **LIMPA LATÃO** num vasilhame não metálico (polietileno, vidro, etc.).
- Mergulhar a peça por alguns segundos até a limpeza total (ou final). Peças pequenas imergir dentro de uma peneira de nylon para facilitar a remoção. Havendo sujeira pesada esfregar com um pano ou pincel. Assim que a peça estiver limpa, enxaguá-la com água e secar com ar comprimido ou pano seco.
- O **LIMPA LATÃO** deixa a peça com aspecto fosco. Lustrar com escova de bronze de pelo mole ou com rebolo de panos.
- Para remover oxidação de superfícies ferrosas usar **QUIMOX**, de aço inox usar **LIMPINOX** e de alumínio usar **LIMPALUMÍNIO**.

Embalagens

Produto comercializado em embalagens plásticas de ½, 1, 5, 20 e 50 litros.

Informações de segurança

Produto corrosivo. Evitar o contato com os olhos e a pele. Manter longe do alcance de crianças e animais. Usar óculos e luvas de segurança no manuseio. Estritamente para

uso industrial. Para maiores informações e limitações de responsabilidade consultar a fispq.